

Lumia 730 – sprístupnenie LED notifikácií

Import LED alert.reg pomocou Interop tools

1. Prejdeš postupom, ako je uvedené v článku http://www.mylumia.cz/Jak-aktivovat-oznameni-LED-diodou-v-Lumia-730-735-830-930-i-950950XL-A_3321 (import CAB musí byť zakončený automatickým reštartom spojeným s aktualizáciou)
 2. V telefóne prejdi do menu **Nastavenia>>Aktualizácia a zabezpečenie>>Pre vývojárov**, kde prepneš telefón na Režim vývojára
 3. Z tohto [odkazu](#) si stiahneš **InteropTools_Beta_1.9-pre5_1.9.336.0_Test.zip** a z tohto [odkazu](#) stiahneš **Dependencies_ARM.zip** (prípadne môže byť aj novšia verzia Interop tools)
 4. Rozbaľ to napr. v PC a do mobilu na SD kartu nakopíruj celý obsah adresára dependencies a Interloop tools verziu pre ARM
 5. V mojom prípade, keďže mam L730 (platí aj pre L830 a L930) som si stiahol z tohto [odkazu](#) **LED_alert.zip** (platí aj pre L830 a L930), obsahujúci REG súbor, ktorý ti úpravy registre. Zip rozbaľ a REG súbor nakopíruj na SD kartu mobilu
 6. V správcovi súborov v mobile prejdi do zložky, kde máš nakopírovaný obsah adresára **dependencies** a postupne každý zo súborov nainštaluj
 7. Po nainštalovaní všetkých súborov z dependencies môžeš nainštalovať **interop tools**.
 8. Po úspešnej inštalácii by si mal mať interop tool priamo medzi ostatnými nainštalovanými aplikáciami.
 9. Spusti **interop tools**
 10. Prejdi do menu **this device>>Interop unlock** a skontroluj či máš zapnutú možnosť **Restore NDTKSvc**, ak nie tak ju zapni. Vypni interop tools a reštartuj telefón
 11. Po reštarte opäť zapni interop tools, prejdi opäť do **this device>>Interop unlock** a ak máš zahnutú voľbu Restore NDTKSvc, tak zapni **aj Interop/Cap unlock** a **New capability Engine unlock**
- pozn.: Kroky 10 a 11 radili na jednom talianskom fóre, tak asi vedeli čo písali :)
12. Vráť sa späť do menu **this device** a klikni na položku **Import Reg file**, následne si vyhľadaj umiestnenie súboru s príponou REG, v mojom prípade "**LED alert.reg**"(vid. bod 5.) a potvrd' jeho import
 13. Ak ti interop tools spadol po importe, nemalo by to vadiť, reštartuj telefón a po reštarte by si mal mať v Oznámeniach a akciách dostupnú možnosť LED
 15. Ak všetko funguje, tak režim vývojára môžeš vypnúť.
 16. Ešte sa da s LED notifikáciami vyhrať úpravou niektorých hodnôt v registroch (intenzita svetla, dĺžka svietenia, čas prerušovania,...), kukni na

<http://www.windowsmania.pl/poradniki-499/%5Blumia-730-735-830-925%5D-aktywujemy-powiadomienia-led-na-windows-10-a-31969/>